



Καθαριστικό υποστρώματος με βάση διαλύτη για λαδωμένες και κερωμένες επιστρώσεις δαπέδων. Απομακρύνει τις δύσκολες ακαθαρσίες και τις παλαιές στρώσεις προϊόντων περιποίησης.




- Κλασικό έντονο καθαριστικό για λαδωμένα/κερωμένα δάπεδα
- Ενδείκνυται επίσης για δάπεδα με ευαισθησία στο νερό

#### Περιοχή χρήσης:

Ενδείκνυται για την αφαίρεση παλαιών στρώσεων κεριού σε λαδωμένες και κερωμένες επιστρώσεις δαπέδου.

## Δεδομένα προϊόντων

Αρ. είδους  
10309

		
1 l	6	480
12 l	-	50

Συστατικά

> 30% αλειφατικοί υδρογονάνθρακες, αρωματικές ουσίες, LIMONENE

Αποθήκευση και μεταφορά

36 μήνες μέγιστη διάρκεια αποθήκευσης. Δεν επηρεάζεται από τον παγετό.

GISCODE

GG0

## Υποδείξεις επεξεργασίας

- Ανακινήστε καλά το υλικό.
- Λάβετε υπόψη τους γενικούς και ειδικούς για το προϊόν κανόνες ασφάλειας εργασίας. Πιο λεπτομερείς υποδείξεις θα βρείτε ανάλογα με το GISCODE στις οδηγίες χρήσης στην ιστοσελίδα [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de).

### Αραιωτικό

Το προϊόν είναι έτοιμο προς επεξεργασία και δεν επιτρέπεται να αραιωθεί!

### Συσκευή επάλειψης/Κατανάλωση υλικού

LOBATOOL Φιάλη ψεκασμού / 20-40ml/m<sup>2</sup> = 25-50m<sup>2</sup>/l ανάλογα με το βαθμό ρύπανσης, καθαρισμός με μηχανή μονού δίσκου και LOBASAND SpecialPad πράσινο, συλλέξτε το ακάθαρτο νερό καθαρισμού με πανί.



## Υποδείξεις επεξεργασίας

### Χρήση:

Εφαρμόστε WaxRemover με ένα πανί ή μια φιάλη ψεκασμού LOBATool στην επιφάνεια που πρόκειται να καθαριστεί. Μετά από σύντομο χρόνο δράσης επεξεργαστείτε την επιφάνεια με μηχανή μονού δίσκου με τοποθετημένο LOBASAND SpecialPad πράσινο. Αμέσως μετά συλλέξτε τα ελεύθερα υπολείμματα κεριού και ακαθαρσιών με ένα στεγνό πανί. Σε μεγάλες επιφάνειες εργαστείτε κατά τμήματα.

Αν χρειαστεί, η διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί.

Αερίστε διεξοδικά τις επιφάνειες εργασίας κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας και του στεγνώματος.

## Γενικές υποδείξεις

**Υποδείξεις ασφαλείας:** Κατά την επεξεργασία και το στέγνωμα προϊόντων που περιέχουν διαλύτες σε υψηλή περιεκτικότητα δημιουργούνται εύφλεκτοι ατμοί διαλυτών. Για το λόγο αυτό, απαγορεύονται η φωτιά, η γυμνή φλόγα, η συγκόλληση, το κάπνισμα κλπ. στην περιοχή κινδύνου. Αερίζετε καλά τους χώρους εργασίας και αποθήκευσης. Οι ηλεκτρικές συσκευές στους χώρους εργασίας και στους παραπλήσιους χώρους πρέπει να απενεργοποιούνται έγκαιρα έτσι ώστε να έχουν κρυώσει κατά την έναρξη των εργασιών. Αποφύγετε τη δημιουργία σπινθήρων, ακόμη και σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Κρατήστε το δοχείο υλικού καλά κλεισμένο. Απομακρύνετε τα ευαίσθητα σε διαλύτες εξαρτήματα, φυτά ή ζώα (ενυδρεία) από την περιοχή επίδρασης των ατμών διαλυτών.

Οι πληροφορίες σε αυτό το έγγραφο και όλες οι περαιτέρω υποδείξεις και συστάσεις, τις οποίες παρέχουμε ως συμβουλές στο χρήστη, είναι αποτέλεσμα της έως τώρα πείρας και αναφέρονται σε τυπικές συνθήκες. Λόγω των πολύπλευρων δυνατοτήτων εφαρμογής και συνθηκών επεξεργασίας δεν απαλλάσσουμε το χρήστη από το να προβεί σε δοκιμές ο ίδιος ή από το να λάβει τεχνικές συμβουλές μέσω επικοινωνίας με το Τμήμα τεχνικής εφαρμογής LOBA. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι συστάσεις των κατασκευαστών των επιστρώσεων και τα ισχύοντα πρότυπα. Η δική μας ευθύνη καθορίζεται αποκλειστικά από τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών μας και δεν διευρύνεται ούτε μέσω αυτής της πληροφορίας ούτε μέσω της παροχής συμβουλών από εμάς. Με την κυκλοφορία νέων τεχνικών πληροφοριών οι παλαιές τίθενται εκτός ισχύος.

Οι λέξεις και τα σύμβολα που φέρουν το σήμα<sup>®</sup> σημαίνουν δικαιώματα μάρκας που είναι κατοχυρωμένα και προστατευμένα τουλάχιστον στην περιοχή Γερμανία.

